

3D Принтер – смазка.

Направляющие и подшипники промышленных и бытовых 3D принтеров.

(стойкость к смыванию ASTM D4049<3%)

Сфера применения: 3D принтеры любых видов и размеров, конвейерные линии.

Направляющие, штоки, шпильки, подшипники, пары трения, червячные и реечные узлы.

Применимо в любых видах окружающих сред.

Способ применения: очистить поверхность от загрязнений и ржавчины.

Очищенную или новую поверхность необходимо обезжирить и нанести смазку на необходимую поверхность или узел в целом. Излишки смазки убрать с поверхности или узла. Далее использовать согласно регламенту изделия.

Наибольший и быстрый эффект износостойкости изделий будет достигаться при комплексном использовании торговой продукции ТМ **«INGRICON»**